

جَعَلِمُسُلِينَا لِمُنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمِنْ لِمِيلِمِلْلِمِنْ لِمِنْ لِن

تأسست فی ۳ دیسمبر سنة ۱۹۲۰ ومعمدة بمرسوم ملکی بناریخ ۱۱ دیسمبر سنة ۱۹۲۲

صندوق البريد رقم ٧٥١

﴿ النشرة الرابعة من السنة الثامنة ﴾



محاضرة

السيل في شرق الجيزة

لحضرة فحمد على افندى الالفى

القيت بجمعية المهندسين الملكية المصرية في أول ابريل سنة ١٩٣٨

الجمعية ليست مسئولة عما جاء بهذه الصحائف من البيان والآراء

تنشر الجمية على أعضائها هذه الصحائف للنقد وكل نقد برسل الجمعية يجب أن يكتب بوضوح وترفق به الرسومات اللازمة بالحبرالاسود (شبنى) و برسل برسمها صندوق البريد رقم ٧٥١ بمصر

ESEN-CPS-BK-0000000286-ESE

00426539

السيل فى شرق الجيزه

الغرض من محاضرة اليوم التكام على الادوار التي مرت بها عرات السيول في شرق الجيزه بعد المحاضرة التي القاها حضرة صاحب العزة نجيب بك ابراهيم في جلسة الجمعية في ١٨ ابريل سنة ١٩٢٤

أه ما حصل هو أنه في صباح ١٤ مارس سنة ١٩٢٦ نول سيل غزير في المنطقة الواقعة بين الكريمات والصف وكانت هذه السيول بكمية عظيمة حتى انها أغرقت نحو المدهنة وتحولت المنطقة من الودى للصف الى شكل بركة واحدثت نحو مائتين قطع في ترعتى البرميل والحشاب وكسرت سحارة ترعة البرميل وهى التي تمر تحت مخرالسيل والحبرى الذي كان عرضه متر في الودى صاد ٥٠ متر وكانت مصلحة الرى عملت قنطرة لتصريف السيل في الودى على النيل ذات أربعة عيون كسر منها عينين

كمية المياه التي نزلت لم يمكن معرفتها لعدم وجود

محطات لرصد الامطار في شرق مركز الصف وبما أنه رفست قضية من بعض اهالي مركز الصف على مصلحة الري فقد فكر القائمون بأمر الري في ذلك الوقت الالتجاء الى ادارة القناطر الخبرية لمعرفة كمية المياه الزائدة التي وصلت لهم أزيد من المعتاد في يوم ١٤ مارس والايام التالية له وقد أخذت المعاومات الآتية من القناطر وهي:

المكسب الاعتيادى الذى يصل القناطر حوالى ١٤ مارس هو ١٠ مليون واقصد هنا بالمكسب الاعتيادى هو انه عند صرف كمية مياه معلومة من خزان اسوان يعلم كيف تصل هذه الكمية للقناطر وفى العادة انها تصل لقناطر الدلتا از يد مما صرف من خزان اسوان وذلك لغاية شهر ابريل وذلك ناتج كما هو معروف من أن النيل يصرف المنطقة المحيطة به وبعد شهر ابريل يكون هناك فاقد حتى يأتى الفيضان

لردکی مل ن علما Yo ...

1/x/19

كمية المياه التي نزلت في النهر ضاع كثير منها في الخيران وبمكن تقريباً تقدير ما نزل من السيل في ذلك اليوم بمقدار ١٥ مليون متر مكمب

ولم ينزل سيل مهم بعد ذلك الى حوالى ٤ نوفبر سنة علام في المنطقة من اطفيح الى طره وكانت السيول تجرى في عجراها الطبيعى ولكن في ١٠ نوفبر سنة ٢٧٧ نزل سيل شديد في ناحية التين وبالنسبة لكثرة المنتنيات الموجودة في المجرى كروكي عمرة ١ وبالنسبة لأن قنطرة الصرف على النيل مكونة من عين واحدة لا يمكنها تصريف السيل حصل قطوع بالجسر الايسر للمخربين ترعة الخشاب والنيل وغرق عمو ٥٠٠٠ فدان

سألت كثيراً من أهالى شرق الجيزة عما اذاكان من المكن التنبؤ عن نزول السيل فقالوالى أنه قبل أن يصلهم السيل مباشرة يشم الانسان فى الجو رائحة الاعشاب الجبلية فيملموا أن السيل سينزل حالا وقد علمت من حضرة صاحب العزة محود بك شاكر انه كان عند مصب سيل كفر العلو وكان يسأل بعض الاهالى نفس الاسئلة التي كنت أسألهم

عنها فقالوا له كلاماكثيرا وفى وسط هذه الفلسفة حانت من أحد الموجودين التفاتة الى جهة مخرالسيل من جهة الجبل فاذا السيل وصل وهو يلمع فى الافق


النتيجة أن هذه السيول تنزل بصفة أمطار غزيرة فى سلسلة الجبال الشرقية بدون أن ينزل منها شىء فى المنطقة الزراعية شرق الجيزة نفسها وبدون أن يعلم شىء عن هذه الامطار وفى لحظة واحدة يفاجأ الأهالى بالسيل وعند عمال مصلحة الرى تعليات وهى ايقاف طلبات الليسى والكريمات فى الحال وتصريف المياه على قدر الامكان فى النيل حسب ما تسمح بذلك المصبات الموجودة — والاشهر التى يكثر فيها السيل هى مارس ومايو ونوفير

بالنسبة لكثرة الاضرار التي تحصل من السيول قورت مصلحة الرى ٠٠٠ هجنيه للاصلاحات اللازمة سنويا وقررت خلاف ذلك مبلغ ٤٧٠٠٠ جنيه يصرف على جملة سنين لتوصيل كل الحجارى للنيل مباشرة


كان من المقرر في سنة ٩٧٤ كما قال حضرة صاحب العزة نجيب بك أن تكون ترعة الخشاب النيلي من الكريمات الى نمازه مجرى تنزل فيها السيول وتنصرف الى النيل فى الودى بقنطرة ذات عينين ولكن التجربة دلت على أن ترعة الخشاب لاتصلح بالمرة لهذه المأمورية وأنه يلزم أن يكون كل مخر سيل حراً للنيل مباشرة لان نزول السيل بالترعة يضر بقطاعها وينقل بها كميات من الرمل والزلط كبيرة جداً - لذلك تم فى العام الماضى أنشاء قنطرة ذات ثلاث فتحات فتوغرافية نمرة ١٠ على النيل عند الديسمى وعمل مصب مخر سيل الودى فى النيل قنطرة ذات خمسة عيون فتوغرافية نمرة ٢

وهذا العام المالى سيتم ان شاء الله مخر سيل الصيف وسيكون له على النيل ثلاث عيون وفى العــام المالى القادم سيعمل ثلاث مخرات سيول وهى المنشى وغمازه الصغرى وغمازه الــكبرى وقد أدرج فى ميزانية العام القابل محب

غر سيل الصيف عمل سنة ٩٧٤ كروكي غرة ٧ واتبعت فيه مصلحة الرى في ذلك الوقت سد المجرى الطبيعي للسيل لانه قرب سكر البلد وعملت له مجرورا لاخذ السيل إلى







بحرى ليتصل بمخر سيل مركز الصف وبعد درس هذه المنطقة تبين أنه يلزم فتح السد الذي عمل ضد الطبيعة سنة ٩٧٤ وعمل مجرى جديد يوصل الى النيل بجسور مرتفعة ويوجد سحارة عملت أثناء الشروعات سنة ٩٠٨ لمرور ترعة البرميل تحت مخر السيل استعملت للخر الجديد


عند السد القديم الذي عمل لتحويل المجرى والذي صار الآن مبدأ مخر سيل الصيف سيعمل سد غاطس ذو الموجة الثابتة حسب الرسم عرة ٣ لاجل قياس التصرف الذي عروقد راعينا في حسابه مرور تصرف مقداره (٤٠) متر مكمب في الثانية وأخذ عرض الفتحة ١٠ متر أوسع قليلا من المجرى الذي هو ٨ متر ومن القانون

التصرف = المعامل في عرض الفتحة في ارتفاع المياه فوق المتب

٤٠ = ٥٠٠٧ في ١٠ في عادرا

ع = ٢٥ر١

واحسن ترتیب لهذه السدود کما هو مدون فی مذکرة المستر بو تشر أن تكون مائلة بمیله/١ لمسافة ٣متر وفائدتها



ان تعطى تصرفا ثابتا معها كان منسوب المياه فى الخلف مادامت الموجة الثابتة مستمرة وفى قناطر الدلتا السد الفاطس فى فرع رشيد يعطى تصرفا مضبوطا لغاية ما يصير السد مغموراً بمقدار ۲۰ / Submergency فى حين أن المتبالحر مغموراً بمقدار ۲۰ / Clear Over-fall المستعمل فى الفيوم عند ما يكون مغموراً حوالى ۸۳ / يقل تصرفه بمقدار ۲۰ /


وهنا يحسن الاشارة الى أن مشكلة السيل المترضت مشروع رى الجزيرة بالسودان وقد صار تصريف الحيران التى ينزل فيها السيل لغاية ه متر مكسب فى الثانية فى ترعة الجزيرة نفسها أما مازاد عن ه متر مكسب فى الثانية فقد عمل له سحارة ليمر نحت الترعة ويصب فى النيل والغرض من ذكر هذه الجلة الآن أن أقول أن كل غرات السيول بالسودان بمشروع دى الجزيرة عمل لها اعتاب لقيامى التصرف الذي عر بالضبط سواء فى الترعة أو فى النيل وذلك من سنة الذي عر بالضبط سواء فى الترعة أو فى النيل وذلك من سنة أن الفت نظر التفتيش حضرة صاحب المالى عمان باشا عرم فى المام الماضى

الاعمال الترابية اللازمة لفحر مجرور مخر السيل عمل فيهاميول الجوانب لل في النقط الرملية ولل في الأرض الزراعية الاعتيادية وصار تكسية المنحنيات بالدبش وفي اثناء درس المشروع مبدئياً عمل العرض اللازم لنزع الملكية حسب الاتربة التي استخرجت من القطاعات ولكن عند التنفيذ وجد أن هذه الأثربة تزيد حوالي ٢٠/. وكان يلزم اخذ أرض أزيد لنزع الملكية ولكن صار التغلب على ذلك بتعلية منسوب الجسور وقد تراعي أخذ أراضي ازيد لنزع الملكية في مخرات السيول الاخرى

يخترق مخر سيل الصف جسر ترعة الخشاب الايمن النيلية وعر في مجرى الترعة نفسه وبالجسر الايسر عمل قنطرة التصريف على النيل التي هي في الوقت نفسه مستعملة لمرور السكة الراعية فوقها وعمل سحارة لمرور مياه ترعة الخرمان الصيفية مباشرة خلف القنطرة

لا يوجد شيء غير اعتيادي في تصميم قنطرة تصريف السيل على النيل الا أن فرش القنطرة صار تصميمه على أن النيل على درجة الفيضان وغر السيل جاف فلماع طميل الفطمة محد سبل غائة لمحت جسر النبإ

المال الركم الم



السيول تهزل عادة عند ما يكون منسوب النيل منحط لذلك وجد ضر ورة عمل تكسية بميل حوالى ٥/١ من قناطر مصب المخر الى النيل لان عدم عمل هذه التكسية كانسببا من الاسباب التى دعت لكسر قنطرة الودى القديمة في المسافة من غمازه الصغرى الى طره تمر مخرات السيول تحت ترعة الحشاب الصبني بسحارات

سبق ذكر مخر سيل النبين والقطوع التى حصلت به بالنسبة للمنحنيات الموجودة به وضيق قنطرة التصريف على النيل و بالاطلاع على كروكي مخر السيل المذكور في المسافة بين ترعة الخشاب والنيل يستغرب كثرة المنحنيات التى لاموجب لها وسيعمل في سنة ٢٩ — ٣٠ اعتدال للمخرحتى يكون المجرى خطا مستقيما من ترعة الخشاب الى النيل مباشرة وسيعمل قنطرة التصريف من ثلاث عيون بدلا من عن واحدة م

